



Klant	
Model	Husqvarna 310
Laatst opgeslagen	14-01-2020
Besturingssoftware	5825859-17B_P15H-SwPkg_20-3.23
Serienummer	190505504
Rijtijd	1155 Uren
Laadbeurten	911



190505504

Testresultaat

Accu A			OK
	Vast in laadstation		OK
	Accu voltage	19,71 V	OK
	Accu temperatuur	11 °C	OK
Maaimotor			OK
	Klep staat niet open		OK
	Maaimotor stroom	213,6 mA	OK
	Maaimotor toerental	2276,3 rpm	OK
	Maaimotor gestopt		OK
Laadstation			OK
	Vast in laadstation		OK
	Vast in laadstation		OK
Botsschakelaar			OK
	Botsschakelaar is actief		OK
Display			OK
	Klep staat open		OK
	Alle pixels werken		OK
Toetsenbord			OK
	Klep staat open		OK
		1	OK
Tilsensor			OK
Lussensoren			OK
	Voorste lussensor signaal kwaliteit	100%	OK
	Grenzen middenvoor	2	OK
	Signaalkwaliteit rechtsachter	100%	OK
	Grenzen rechtsachter	2	OK
	Signaalkwaliteit linksachter	100%	OK
	Grenzen linksachter	2	OK
	Signaalkwaliteit rechtsvoor	100%	OK
	Grenzen rechtsvoor	2	OK
Geluidsmodule			OK
	Alarm is actief		OK
Stopknop			OK
	Klep staat open		OK
	Klep staat niet open		OK
Kantelsensor			OK
	Na kalibratie vlakke helling		OK
	Na kalibratie vlakke rol		OK
	Na steile helling		OK
	Niet ondersteboven		OK
Wielmotoren			OK

Klep staat niet open		OK
Linkerwielmotor vooruit	171,3 mA	OK
Links wielmotor snelheid	759,9 mm/s	OK
Rechterwielmotor vooruit	175,2 mA	OK
Rechts wielmotor snelheid	751,4 mm/s	OK
Linkerwielmotor vooruit	173 mA	OK
Links wielmotor snelheid	-752,4 mm/s	OK
Rechterwielmotor vooruit	170 mA	OK
Rechts wielmotor snelheid	-760,8 mm/s	OK
Links wielmotor snelheid	0 mm/s	OK
Rechts wielmotor snelheid	0 mm/s	OK